


**K-41**

Starre Ø 4 mm-Buchse für die Selbstmontage von Messleitungen.  
**Lötanschluss.**

**K-41**

Ø 4 mm rigid socket for self-assembly of test leads. **Solder connection.**



| Typ<br>Type | Bestell-Nr.<br>Order No. | Bemessungsspannung/-strom<br>Rated voltage/current | Leitung (A)<br>Cable (A)                  |    | *Farben<br>*Colours   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|-------------|--------------------------|--|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| K-41        | 64.9201-*                | 30 VAC ~ 60 VDC / max. 32 A                        | max. Ø 3,9 mm<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup> | Ni | <table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>27</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 |  |  |
| 21          | 22                       | 23   | 24  | 25 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 26          | 27                       | 29   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

**Ø 4 mm-Klemmstecker**



**Ø 4 mm Clip-on Plugs**

**KLS4**

Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für das direkte Anklemmen abisolierter Litzen. **Klemmanschluss.**

**KLS4**

Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for clamp-connecting stranded wires. **Clamp connection.**



| Typ<br>Type | Bestell-Nr.<br>Order No. | Bemessungsspannung/-strom<br>Rated voltage/current |  | *Farben<br>*Colours  |
|-------------|--------------------------|--|--|--|
| KLS4        | 22.3006-*                | 30 VAC ~ 60 VDC / max. 10 A                        |  | Ni <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> |

Beilegezettel **RZ023**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

RZ Sheet **RZ023**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)